

Prilog II

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE RABLJENOG KOMBI VOZILA ZA POTREBE CENTRA ZA REHABILITACIJU „FRA ANTE SEKELEZ“ - VRLIKA

A: MOTOR

- a) Vrsta : diesel
- b) Snaga (kw): minimalno: 85 kw
- c) Mjenjač: ručni
- d) Emisija CO2: najmanje 174 g/km

B: VRSTA VOZILA

- a) Vrsta vozila: osobno kombi vozilo 8+1
- b) Godina proizvodnje: 2013 i dalje
- c) Dužina minimalno: (mm) 5400
- d) Širina minimalno: (mm) 2000
- e) Visina minimalno: (mm) 2500
- f) Međuosovinski razmak: (mm) : minimalno 3000

C: OBAVEZNA OPREMA

- a) Servo upravljač
- b) ABS – uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju
- c) Zračni jastuk za vozača
- d) Klima uređaj sprijeda i straga
- e) Desna bočna klizna vrata
- f) Centralno daljinsko zaključavanje

E: BOJA

- a) Bijela